

Diferencias entre TH6874.83 y TH6875.83

Si bien a nivel funcional, montaje sobre el motor, y conexionado de tubos, estos termostatos son similares, tienen una diferencia importante. Esta radica en el anclaje del tubo de refrigeración, muy diferentes entre los motores 1.4HDi/TDCi y 1.6HDi/TDCi

TH6874.83 Motores 1.6 HDi / TDCi



Peugeot-Citroën	1336X2
Ford	3M5Q8A586AC
Mazda	Y602-15-17X
Volvo	30711526



Termostato 1336-X2



Tubo 1336-X3




Montaje Termostato y Tubo


TH6875.83 Motores 1.4 HDi / TDCi




Peugeot-Citroën	1336V3
Ford	2S6Q8A586AB – 2S6Q8A586AD 2S6Q8A586AA - 2S6Q8A586AC
Mazda	Y401-15-1H0 / Y401-15-1H0A Y401-15-1H0B / Y401-15-1H0C
Toyota	SU001-00713



Termostato 1336-V3



Tubo 1336-V3



Montaje Termostato y Tubo

